

ZLB.02-INS.BHP.VWAW.218

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ŚLUSARSKICH

1) OGÓLNE WYMAGANIA

Do prac ślusarskich może przystąpić pracownik posiadający:

- 1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp,
- 2) Aktualne orzeczenie lekarskie, bez przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOŻ.

- 1) Zapoznać się z dokumentacją DTR używanych urządzeń, która musi być dostępna do wglądu przez cały okres użytkowania.



PRZECZYTAJ
INSTRUKCJE

- 2) Stosować SOI: odzież i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kask, okulary ochronne lub osłonę twarzy, nauszniki przeciwhałasowe.
- 3) W przypadku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych pracownik dodatkowo musi być wyposażony w odzież trudnopalną lub multiochronną oraz obuwie spawalnicze lub nagolenniki spawalnicze na obuwie ochronne,



STOSUJ ODZIEŻ
OCHRONNĄ



STOSUJ OBUWIE
OCHRONNE



STOSUJ RĘKAWICE
SPAWALNICZE



STOSUJ
KASK



STOSUJ OCHRONĘ
TWARZY



STOSUJ NAUSZNIKI
PRZECIWHŁASOWE

- 4) Stosować urządzenia i narzędzia atestowane, posiadające aktualny okresowy przegląd.
- 5) Prace związane z naprawami i przeglądami elektrycznych urządzeń muszą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.
- 6) Prace pożarowo niebezpieczne muszą być realizowane wyłącznie na podstawie Zezwolenia tj. załącznika OPD.06-INS.VWAW.02-02 Zezwolenie przeprowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.

3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 1) Zapoznać się z zakresem pracy i ustalić prawidłową kolejność poszczególnych etapów.
- 2) Zapoznać się z dokumentacją DTR urządzeń, które będą wykorzystywane w procesie pracy (instrukcje muszą być dostępne do wglądu przez cały czas użytkowania maszyn, urządzeń).
- 3) Sprawdzić stan techniczny narzędzi ręcznych i mechanicznych, maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane podczas pracy, a w szczególności stan izolacji elektrycznej urządzeń.
- 4) Sprawdzić stanowisko robocze: stół ślusarski, imadło oraz oświetlenie stanowiska.
- 5) W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych przygotować stanowisko pracy zgodnie z zapisami w Zezwoleniu przeprowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo OPD.06-INS.VWAW.02-02.
- 6) Rozpocząć pracę w zespole zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonanie pracy.
- 7) Wyznaczyć strefy bezpiecznej pracy.

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- 1) Po zakończeniu pracy, stanowisko pracy należy pozostawić w stanie czystym oraz uporządkować narzędzia pracy.
- 2) Odłączyć używane narzędzia elektryczne od zasilania elektrycznego.
- 3) Po zakończeniu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych zlikwidować i kontrolować stanowisko pracy zgodnie z zapisami w Zezwoleniu przeprowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo OPD.06-INS.VWAW.02-02.

4) Zlikwidować strefę pracy.

5) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- 1) Właściwie zorganizować stanowisko pracy (przygotować niezbędne narzędzia do pracy).
- 2) Bezwzględnie stosować wymagane środki ochrony osobistej.
- 3) Używać tylko prawidłowo oprawionych narzędzi jak: młotki, pilniki, pilki ręczne itp.
- 4) Stosować urządzenia i narzędzia atestowane, posiadające aktualny okresowy przegląd.
- 5) Stosować oryginalne przedłużacze elektryczne posiadające bolec uziemiający.
- 6) Do przemieszczania ciężkich przedmiotów o ponadnormatywnej wadze stosować wózki ręczne, mechaniczne lub pomocnicze urządzenia dźwigowe.
- 7) Stosować się do obowiązujących norm dźwigania oraz bezpiecznych metod transportu ręcznego (np. podnoszenia).

NIE WOLNO

- 1) Samowolnie naprawiać oraz przerabiać narzędzi.
- 2) Przedłużać kluczy innym kluczem lub rurami.
- 3) Zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi podczas pracy urządzenia.
- 4) Samodzielnie naprawiać uszkodzoną instalację elektryczną zasilającą urządzenie.

6) UWAGI

Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym jest zabronione w następujących lokalizacjach i sytuacjach: w obszarze wybuchowym lub/i ilekroć materiały palne znajdują się bliżej niż 10 metrów od miejsca wykonywania pracy (wszystkie rodzaje prac) i nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy natychmiast je wyłączyć i oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przełożonego.

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, na którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.



DATA OPRACOWANIA: 2020-04-16

DATA AKTUALIZACJI: 2026-03-19

OPRACOWAŁ:

Wojciech Wojciechowski

podpis

ZWERYFIKOWAŁ (BHP):

Paweł Gierwatowski

podpis

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu

Paweł Orłof

podpis
2026-03-30